



# CHECK LIST PARA EL CUIDADO DE EQUIPOS Y DENSÍMETROS NUCLEARES

Es muy importante cumplir con el aislamiento obligatorio para mitigar la propagación del virus; sin embargo, varios proyectos de nuestros clientes quedaron suspendidos dando cumplimiento de las ordenes del Gobierno. Por este motivo, te presentamos a continuación un **Check List** con las recomendaciones para los equipos (prensas, hornos y/o balanzas) y densímetros nucleares que se encuentran en nuestros Laboratorios en Campo:

## CUIDADO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Da click en la casilla para habilitar el check.

Apaga correctamente las balanzas y coloca los interruptores en OFF.

Desconecta los equipos de todas las fuentes eléctricas, para así, evitar cortos o sobretensiones en estos.

Protege los equipos con plásticos o cubrelos de manera que no ingrese polvo u otras partículas; las cuales, puedan afectar el funcionamiento cuando se vuelvan a utilizar.

No dejes sucios los equipos ni con líquidos, esto con el fin de evitar oxidación o corrosión.

Deja cerrado el laboratorio, para así mantener un buen nivel de limpieza.

Guarda dentro de los estuches, los instrumentos de medición como micrómetros y calibradores de pie de rey.



## CUIDADO DE LOS DENSÍMETROS NUCLEARES

Da click en la casilla para habilitar el check.



Deja el densímetro en un lugar donde no tenga contacto con luz directa.



Verifica que no haya humedad en el bunker.



Utiliza la respectiva identificación radiactiva.



Asegúrate de dejar cerrado completamente el lugar.



Solo debe manipular el densímetro personal autorizado.

**¡Agradecemos el cumplimiento de estas recomendaciones!**

Si tienes alguna duda, comunícate con nuestro Equipo de Mantenimiento.

**Ing. Óscar Torres - 313 440 3851**